

茨木能勢線（箕面市栗生間谷） 被災箇所状況

平成30年4月13日現在

現状写真

○対策工事実施状況（平成30年4月13日）

仮設防護柵設置状況



現状写真

○被災状況（平成30年3月16日）

道路法面の崩落状況

